

AGITEC SPACELOFT Mesures de protection

Utilisation à l'extérieur ou dans des locaux bien aérés

- Protection respiratoire (masque filtrant FFP3)
- Enduire préalablement les mains avec une crème hydratante
- Gants de travail si le contact direct est de longue durée

Utilisation occasionnelle dans des locaux

- Protection de la bouche et du nez (masque filtrant FFP3)
- Lunettes de sécurité SUVA avec protection latérale
- Enduire préalablement les mains avec une crème hydratante
- Gants de travail si le contact direct est de longue durée
- Veiller à assurer une bonne ventilation transversale
- Enlever régulièrement la poussière à l'aide d'un aspirateur industriel
- ne pas nettoyer par soufflage à l'air comprimé, ne pas essuyer à sec

Utilisation régulière dans les locaux

- Protection respiratoire (masque filtrant FFP3)
- Lunettes de sécurité avec protection latérale
- Enduire préalablement les mains avec une crème hydratante
- Gants de travail si le contact direct est de longue durée
- Séparer les locaux dans lesquels beaucoup de poussière se forme
- Dispositif d'aspiration approprié directement à l'endroit de l'utilisation
- Enlever régulièrement la poussière à l'aide d'un aspirateur industriel
- ne pas nettoyer par soufflage à l'air comprimé, ne pas essuyer à sec

Mesures de premiers secours

- Se rincer la bouche et boire de l'eau, se moucher
- Laver immédiatement les yeux à l'eau courante, soulever éventuellement les paupières
- Laver la peau à l'eau et au savon, les cheveux avec du shampoing
- Enduire ensuite les mains séchées avec une crème
- Si les symptômes perdurent, consulter un médecin

Information

- L'AEROGEL étant hydrofuge, il est difficile de le laver uniquement à l'eau
- Le savon et le shampoing contiennent des agents mouillants qui lient l'aérogel, permettant ainsi de le laver